



MERENKULKUHALITUKSEN TIEDOTUSLEHTI

8. 8. 1973

Helsinki

No 18/73

JÄÄNMURTAJIEN TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

Muutos 26.6.1973

Merenkulkuhallitus on päättänyt lisätä 26.10.1971 annetun valtion jäänmurtajien ohjesäännön 4 §:ään seuraavan kohdan:

"Aluksen todellinen vesiviiva ei jäissä kuljettaessa miltään kohdalta saa olla ylempänä kuin lastivesiviiva eikä alempana kuin painolastivesiviiva."

Pääjohtaja Helge Jääsalo

Kansliaosaston päällikkö
ylijohtaja

Tauno Niklander



SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD

8. 8. 1973

Helsingfors

Nr 18/73

STATSISBRYTARNAS VERKSAMHETSREGLEMENTE

Förändring 26.6.1973

Sjöfartsstyrelsen har beslutat att foga följande tillägg till § 4 i statsisbrytarnas verksamhetsreglemente av 26.10.1971:

"Vid gång i is får fartygets faktiska vattenlinje inte på något ställe vara belägen ovanom lastvattenlinjen eller nedanom barlastvattenlinjen."

Generaldirektör Helge Jääsalo

Chefen för kansliavdelningen Tauno Niklander
överdirektör